

Содержание


1	Описание	2
2	Характеристики и установочные размеры	3
3	Подключение и монтаж	3
4	Конфигурирование прибора	6
4.0.1	Калибровка	9

1 Описание


Датчик измерения температуры окружающего воздуха был разработан для совместного применения с приборами CCU825 /422. Тем не менее он может быть использован совместно с другими приборами. Датчик выпускается в трёх вариантах исполнения представленных на рисунках:



**Исполнение RTD-03.2
(в виде электронной
платы)**



**Исполнение RTD-03.2 INDR
(в корпусе, комнатный)**



**Исполнение RTD-03.2 OUTDR
(в корпусе, уличный)**

Датчик является активным, для его работы требуется питающее напряжение. В основе датчика применяется микросхема линейного преобразователя температуры в напряжение ТС1047А. Выходное напряжение датчика соответствует измеряемой температуре. Зависимость выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от измеряемой температуры T определяется следующей формулой:

$$U_{\text{вых}} = (0,01 \cdot T + 0,5) \cdot 5$$

Пример расчёта для температуры $T = 25^{\circ}\text{C}$:

$$U_{\text{вых}} = (0,01 \cdot 25 + 0,5) \cdot 5 = 3,75 \text{ Вольт.}$$

При рассчёте выходного напряжения датчика необходимо учитывать погрешность его показаний:

$$U_{\text{вых}} = 3,75 \pm 2\%$$

При использовании термодатчика совместно с приборами CCU825 / 422 предусмотрена возможность калибровки его показаний. После калибровки погрешность может быть уменьшена до значений 0,5%.

2 Характеристики и установочные размеры

Максимальное напряжение питания	15,5 Вольт
Минимальное напряжение питания	10 Вольт
Максимальный ток потребления	1 мА
Максимальная измеряемая температура	125 ⁰ C
Минимальная измеряемая температура	-40 ⁰ C
Точность измерения не более:	± 2 ⁰ C





Рис. 1: Габаритные и установочные размеры платы и корпуса

3 Подключение и монтаж

Для подключения датчика рекомендуется использовать кабель КСПВ 4x0,5.



Для подключения рекомендуется использовать отдельный выделенный кабель. Так же можно использовать любой другой подходящий кабель или несколько отдельных проводов. Оставшиеся в кабеле свободные жилы должны быть соединены с цепью GND со стороны контроллера и датчика.

При использовании для подключения термодатчика кабеля КСПВ 4x0,5 длиной 200 метров показания температуры изменились на величину +0,3⁰C. Эта статическая погрешность связана с сопротивлением провода в кабеле (34 Ома - типичное значение). Эта погрешность может быть полностью устранена при калибровке показаний датчика в конфигураторе.

Для подключения термодатчика RTD-03.2 к прибору CCU825 воспользуйтесь следующей схемой:




Рис. 2: Схема подключения RTD-03.2 к контроллеру CCU825

Джамперы входов, к которым подключены термодатчики - сняты. Остальные параметры устанавливаются в конфигураторе прибора.

Для подключения термодатчика может быть использован любой из входов контроллера.
Питание датчиков может быть взято от цепей 10VS или EXT PWR.

Для подключения термодатчика RTD-03.2 к прибору CCU422 воспользуйтесь следующей схемой:




Рис. 3: Схема подключения RTD-03.2 к контроллеру CCU422

Джамперы входов, к которым подключены термодатчики - сняты. Остальные параметры устанавливаются в конфигураторе прибора.

Для подключения термодатчика может быть использован любой из входов контроллера.

4 Конфигурирование прибора

В конфигураторе прибора нужно сделать настройки согласно Вашим задачам.

Выберите тип входа **RTD-03**, дайте название входу и его состояниям. Укажите границы тревожной зоны.

Если нужно получать сообщения при выходе температуры за указанные границы, нужно выбрать тревожный диапазон **НИЗКИЙ ИЛИ ВЫСОКИЙ** и указать соответствующие значения.

Входы

Период обновления: 5 с

Вход 1

Разрешено

Тип входа: RTD-03

Название входа: ТЕРМОДАТЧИК_1

Название активного состояния: ТРЕВОГА

Название пассивного состояния: НОРМА

Границы тревожной зоны

Тревожный диапазон: Низкий или высокий

25.02 °C 60.09 °C
52.81 °C

Приведение и калибровка

Желаемое значение входа при 0 В: -50

Желаемое значение входа при 10 В: 150

Желаемое значение входа при текущем напряжении: 52 Калибровать

Рис. 4: Нижнее допустимое значение температуры $25,02^{\circ}\text{C}$, верхнее допустимое значение температуры $60,09^{\circ}\text{C}$. Текущее значение температуры в $52,81^{\circ}\text{C}$ находится в допустимых пределах.

Если температура не должна превышать какое либо заданное значение, нужно выбрать тревожный диапазон **ВЫСОКИЙ** и указать это значение тревожной зоны.

Входы

Период обновления:

Вход 1 Копировать настройки из другого входа

Разрешено

Тип входа:

Название входа:

Название активного состояния:

Название пассивного состояния:

Границы тревожной зоны

Тревожный диапазон:

36.01 °C

52.81 °C

Приведение и калибровка

Желаемое значение входа при 0 В:

Желаемое значение входа при 10 В:

Желаемое значение входа при текущем напряжении:

Рис. 5: Текущее значение температуры в $52,81^{\circ}\text{C}$ уже находится в тревожной зоне, так как минимальное её значение указано в $36,01^{\circ}\text{C}$

Если температура не должна быть ниже какого либо заданного значения, нужно выбрать тревожный диапазон **НИЗКИЙ** и указать это нижнее значение тревожной зоны.

Входы

Период обновления: 5 с

Вход 1

Разрешено

Тип входа: RTD-03

Название входа: ТЕРМОДАТЧИК_1

Название активного состояния: ТРЕВОГА

Название пассивного состояния: НОРМА

Границы тревожной зоны

Тревожный диапазон: Низкий

0.01 °C

-43.65 °C

Рис. 6: Текущее значение температуры в $-43,65^{\circ}\text{C}$ находится в тревожной зоне, так как максимальное её значение задано в $0,01^{\circ}\text{C}$

Существуют и другие типы тревожных диапазонов. Можно попробовать их все непосредственно в конфигураторе, который в реальном времени отображает работу прибора.

4.0.1 Калибровка

Для компенсации погрешности показаний датчика (устранения статической ошибки связанной с его начальной точностью и влияния длины кабеля) предусмотрена возможность калибровки.

Границы тревожной зоны
Тревожный диапазон: Низкий или высокий

18.33 °C 79.96 °C
52.81 °C

Приведение и калибровка
Желаемое значение входа при 0 В: 50
Желаемое значение входа при 10 В: 150
Желаемое значение входа при текущем напряжении: 52 | Калибровать

Рис. 7: Текущее значение температуры с погрешностью составляет $52,81^{\circ}\text{C}$

Укажите желаемое значение входа при текущей температуре и нажмите кнопку КАЛИБРОВАТЬ.

Границы тревожной зоны
Тревожный диапазон: Низкий или высокий

17.52 °C 79.16 °C
52 °C

Приведение и калибровка
Желаемое значение входа при 0 В: 50.808302808
Желаемое значение входа при 10 В: 149.19169719
Желаемое значение входа при текущем напряжении: 52 | Калибровать

Рис. 8: После калибровки текущее и желаемое значение температуры совпадают, статическая погрешность в $0,81^{\circ}\text{C}$ устранена.