

«Астра-941»

Тестер лазерный

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания тестера лазерного "Астра-941" (в дальнейшем тестер) (рисунок 1).

1 Назначение

- 1.1 Тестер предназначен для дистанционной проверки работоспособности извещателей пожарных оптико-электронных дымовых "Астра-421" (далее извещатель "Астра-421").
- **1.2** Электропитание тестера осуществляется от встроенных элементов питания (2 шт.) типа CR2430 напряжением 3,0 В.

Примечание – Допускается использовать более распространенные элементы питания типа CR2032. При этом ресурс службы элементов сократится.

1.3 Тестер имеет защиту от переполюсовки элементов питания.



Рисунок 1

2 Технические характеристики


Дальность действия, м, не более	10
Выходная мощность излучения, мВт, не более	
Напряжение питания, В	3
Ток потребления в режиме передачи, мА, не более.	20
Длина волны излучения, нмот 6	30 до 680
Габаритные размеры, мм, не более76	$6 \times 41 \times 16$
Масса, кг, не более	0,04

Условия эксплуатации:	
Диапазон температур, °С	от минус 10 до плюс 55
Относительная влажность воздуха,	% до 93 при +40 °C
	без конденсации влаги

3 Комплектность

Комплектность поставки тестера:	
Тестер лазерный "Астра-941" 1 шт.	
Руководство по эксплуатации	

4 Конструкция



Конструктивно тестер выполнен в виде брелока, состоящего из крышки (лицевая сторона) и основания (рисунок 2).

На крышке установлены кнопка и печатная плата с радиоэлементами и элементами питания. Основание крепится к крышке винтом. На плате установлен индикатор для контроля работоспособности тестера.

5 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикатор

Виды извещений	Индикатор
Тестовый сигнал	Загорается 1 раз на время 1,5 с при нажатии кнопки
Напряжение питания ниже допустимого	Мигает в течение 1,5 с при нажатии кнопки

6 Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Лазерное излучение! Избегайте прямого попадания в глаза!

- 6.1 Сфокусировать излучение в узкий пучок:
- нажать и удерживать кнопку;
- перемещая колпачок, добиться минимального диаметра пятна на расстоянии тестирования;
- отпустить кнопку.


6.2 Проведение теста:

- нажать кнопку и направить лазерный луч на индикатор извещателя "Астра-421";
- облучать индикатор извещателя в течение 1с;
- отпустить кнопку.

Через 5 с извещатель "Астра-421" должен выдать извещение "Пожар" - при нормальной работе извещателя или «Неисправность» - при наличии неисправности.

6.3 Замена элемента питания:

- снять колпачок;
- открутить винт;
- вставляя лезвие отвертки поочередно в пазы на корпусе тестера, снять основание;
- заменить элементы питания;
- собрать тестер в обратном порядке.



7 Гарантии изготовителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие тестера техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок хранения 1 год 6 месяцев со дня изготовления.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1 года 6 месяцев со дня изготовления.
- 7.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменить тестер в течение гарантийного срока.

7.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение тестера;
- ремонт тестера другим лицом, кроме Изготовителя.
- 7.6 Гарантия распространяется только на тестер. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с тестером, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

Сделано в России Изготовитель: ЗАО НТЦ "ТЕКО" 420108, г. Казань, а/я 87 Т.: (843) 278–95–78 Ф.: (843) 278–95–58 E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz