



«Астра-983»

Блок сопряжения

Руководство по эксплуатации



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания блока сопряжения "Астра-983" (далее блок сопряжения).

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием блока сопряжения. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

1 Назначение

1.1 Блок сопряжения предназначен для подключения к порту **USB** персонального компьютера (далее ПК) приборов марки «Астра»: «Астра-812» (версии «св» без USB-разъема), «Астра-712/х» (где х - количество ШС (1, 2, 4 или 8)), «Астра-821», «Астра-822», «Астра-882», «РПУ Астра-РИ-М», «РПУ Астра-РИ», «РПД Астра-РИ», с целью:

- проведения установок режимов работы с помощью соответствующих программ PconfXXX;
- смены программного обеспечения (далее ПО) с помощью программы Flasher-v5_X;
- считывания журнала событий прибора «Астра-812» версии «св» в ПК с помощью программы Message Store.


1.2 Блок сопряжения обеспечивает гальваническую изоляцию между линиями интерфейса USB и линией расширения приборов марки «Астра».

1.3 Питание со стороны интерфейса USB осуществляется от линий порта, со стороны линии расширения требуется источник питания постоянного тока напряжением от 10 до 15 В.

2 Технические характеристики

Изоляция выдерживает напряжение, В, не менее	500
Рабочая скорость передачи, Бит/с	до 4800
Ток потребления, мА, не более:	
- со стороны USB	20
- от внешнего источника со стороны линии расширения	30
Габаритные размеры (без кабелей), мм, не более	70 × 33 × 15
Длина кабеля USB, м, не более	2
Длина кабеля линии расширения, м, не более	1
Масса, кг, не более	0,08
Условия эксплуатации:	
Диапазон температур, °С	от минус 30 до плюс 50
Относительная влажность воздуха, %	до 95 при 35°С
	без конденсации влаги

3 Конструкция



4 Информативность

Блок сопряжения имеет индикатор для индикации правильности подключения к прибору марки «Астра».

Виды извещений	Индикатор
Правильное подключение к прибору марки «Астра»	Горит зеленым цветом *
Неправильное подключение к прибору марки «Астра»	Не горит (допустимы кратковременные вспыхивания зеленым цветом *)
* - при подключенном питании прибора марки «Астра»	

5 Подготовка к работе

5.1 Установка драйвера

5.1.1 Для работы с блоком сопряжения необходимо установить на ПК драйвер **Drv983**. Драйвер располагается на сайте www.teko.biz в разделе «Программное обеспечение для компьютера», а так же в архивных папках программ Flasher-v5_X, PconfXXX, Message Store.


5.1.2 Драйвер совместим с операционной системой Windows - 9X/Me/2000/XP/7/8/10.

5.1.3 Порядок установки драйвера

- Скопировать папку с драйвером в любое доступное место на жестком диске ПК.
- От ПК с ОС Windows-7/8/10 отключить Интернет.
- Подключить блок сопряжения к USB порту ПК, после чего ПК должен выдать сообщение «Найдено новое оборудование» и потребовать установку драйвера.
- Если оборудование не было обнаружено, следует проверить подключение блока сопряжения к ПК.
- Указать путь к папке с драйвером и начать установку, следуя указаниям ПК.
- После успешной установки драйвера можно начинать работу с блоком сопряжения.

5.2 Подключение блока сопряжения

- Подключить блок сопряжения к USB порту ПК.
- На плате прибора «Астра» снять перемычку подключения линии расширения с вилки, состоящей из 5 штырей:
 - а) размещенных у винтовых клемм приборов «Астра-812», «Астра-712/х», «Астра-882», «РГУ Астра-РИ», «РГУ Астра-РИ-М», «РГД Астра-РИ»;
 - б) размещенных у кнопки вскрытия приборов «Астра-821», «Астра-822».
- Подключить розетку BLS-5 блока сопряжения к вилке прибора «Астра» согласно рисунку:



- Установить на приборе «Астра» режим смены ПО или работы от ПК согласно руководству по эксплуатации прибора.
- Включить питание прибора «Астра».
- Запустить на ПК соответствующую программу (Flasher-v5_X, PconfXXX или Message Store).
- Смена ПО, задание режимов работы прибора или считывания журнала событий осуществляются в соответствии с «Руководством пользователя» программы, которое открывается по нажатию виртуальной кнопки программы «Помощь» или кнопки F1 на клавиатуре ПК.

6 Утилизация

Блок сопряжения не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды

7 Гарантии изготовителя

7.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

7.2 Изготовитель гарантирует соответствие блока сопряжения требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.3 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев с даты изготовления.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев с даты изготовления.

7.5 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять блок сопряжения в течение гарантийного срока.

7.6 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:
– несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
– механическое повреждение блока сопряжения;
– ремонт блока сопряжения другим лицом, кроме изготовителя.

7.7 Гарантия распространяется только на блок сопряжения. На всё оборудование других производителей, используемое совместно с блоком сопряжения, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности блока сопряжения.

Продажа и техподдержка
ООО «Текс – Торговый дом»
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
Тел./факс: +7 (843) 212–03–21
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Сделано в России

Редакция 983-v1_4